

# МПС Морские пропульсивные системы Судовое оборудование, электроэнергетика

Почтовый адрес: Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2/1, БЦ «Адмирал»  
тел.: +7(812) 441-38-07, факс: +7(812) 441-38-09, mail@mpsystems.ru, сайт: www.mpsystems.ru

Исх. №:	2181	Куда:	243 ВП МО РФ
Дата:	«16» 08 20 23 г.	Кому:	Начальнику 243 военного представительства РФ Павленко Ю.В.
Предмет:	О предоставлении сведений	факс	(812) 714-87-77
На исх. №:	243/775 от 07.08.2023 г.	Всего стр.:	1+11

**Уважаемый Юрий Викторович!**

В ответ на Ваше обращение от 07.08.2023 г. о предоставлении сведений о поступивших рекламационных документах по продукции военного назначения направляем во вложении запрошенные Вами данные за текущий год.

Приложение: перечень рекламационных документов за 2023 год – 1 экз. на 11 листах.

С уважением,  
Директор ООО «МПС»



С. Б. Сумкин

Журнал учета полученных рекламаций в ООО "МПС" за 2023 г.

№ п/п	Номер и дата составления рекламационного акта-претензии, коды претензии.	Наименование изделия, модели, номер, дата выпуска, поставщик			Дата прибытия подучетной или иного изделия в эксплуатацию	Дата обнаружения, описание проявления дефекта	Причина дефекта по рекламационному акту	Дата и номер уведомления от покупателя		Омер по уведомлению покупателя (без №), дата выезда представителя поставщика	Дата получения рекламационного письма с документацией на него, рекламационного акта	Результаты исследования (образцы и причина дефекта, номер и дата акта исследования)	Мероприятия по устранению причин дефекта	Оценка по устранению причин дефекта
		3	3	3				8	8					
1			Искания											
278		3706	Брк "Аввасцир Маворат"	Идет управление ван № МПСР468764 043-14 Dext ВР681015МС зав. № 09206641	19.11.2020	08.02.2023 Неопределенное показание датчиков ГД (9999) некорректное показание генератора моторного масла ГД (9999 С)		36/3607-2023	08.02.2023	Иск. № 580 от 06.03.2023		ТА № 1/3706/1992023 от 21.04.2023	Акт приема-передачи блн от 06.04.2023 БРК перекл МПС 5А5-15 шр. ТА № 1.3706.1992023 от 21.04.2023г.	Устранено ААР отсутствует
213		3706	Брк "Аввасцир Маворат"	Доместия ВРШ управление ДАУ	19.11.2020	30.01.2023 Препор равноерта шата датчей ВРШ на местном шире управление ДАУ ПР Б работает не корректно.		35/3706/2023	30.01.2023	Иск. № 281 от 02.02.2023 Иск. №1026 от 18.04.2023			Акт гарантийных работ блн от 02.02.2023	Необходимо вывоз в море.
286		164	лк "Сепей Котлов"	Агрегат дельта-генераторный, судовой Д/А-320-В-А1-МПС	30.07.2022	07.02.2023 При параллельной работе Д/Ане происходит равнокорное распределение нагрузки.		9/164/ВЧ-5	07.02.2023	иск. № 423 от 17.02.2023				Устранено ААР отсутствует
223	РА № 202/ЗМС от 01.02.2023	009	обс "Капитан Гурьча"	Генераторный агрегат Д/А-1530-1-А2-МПС № 3	05.12.2018	27.01.2023 При подключении в параллельную работу ГД № 1 ГД № 1 при помощи отключения генератора.		202/ЗМЧ	27.01.2023	иск. № 421 от 17.02.2023				ААР № 202/ЗМС от 17.02.2023
362	ОРА № 181 от 13.03.2023	636	мрк "Вашинг Вольвокс"	Агрегат дельта-генераторный, судовой Д/А-280-В-А1-МПС зав.№ МПСР-276	28.05.2018	09.02.2023 Неисправность корректора напряжения.	Проекция и забросы напряжения в пределах от 350В до 450В.	181/636/БЧ-5	09.02.2023					ААР № 181/636/БЧ-5 от 27.03.2023
406		640	мрк "Трад"	Агрегат дельта-генераторный, судовой Д/А-280-В-А1-МПС зав.№ МПСР-434	29.12.2022	16.02.2023 Заменаю компонентае напряжение генератора (120 В) зав. № 1308511		02 05	16.02.2023	Иск. № 582 от 06.03.2023			Выполнена замена и настройка регулятора ДРЛ на Д/А № 4	Устранено ААР отсутствует
406		640	мрк "Трад"	Агрегат дельта-генераторный, судовой Д/А-280-В-А1-МПС зав.№ МПСР-433	29.12.2022	16.02.2023 Неисправность циркуляционного насоса охлаждающей жидкости.		01 05	16.02.2023	Иск. № 582 от 06.03.2023			Противодействие заявка циркуляционного насоса ОЖ.	Устранено ААР отсутствует
376		009	обс "Капитан Гурьча"	Д/А-200-В-А2-МПС зав. № МПСР-248	05.12.2018	20.02.2023 Система охлаждения двигателя главного мотора. Протечка охлаждающей жидкости в бартере двигателя.		205/ЗМС	20.02.2023	Иск. № 575 от 06.03.2023 Иск. № 656 от 14.03.2023 Иск. № 759 от 28.03.2023				Устранено ААР отсутствует
468	РА № 182 от 22.05.2023	636	мрк "Вашинг Вольвокс"	Валдон пускового воздуха зав. № 9921098	25.10.2022	27.02.2023 Триват воздух с вентиля пускового баллона.	Запасной дефект.	11	27.02.2023			РА №1 от 09.03.2023		РА №1 от 09.03.2023
2618 497 558	РА № 31-РА от 01.03.2023	451	ТД-2195	Оxidanteя мотора топлина ГД СНД622V20	16.03.2021	16.11.2022 Протечка по сварному шву oxidanteя мотора топлина ГД.	Оxidanteя мотора топлина эксплуатация в соответствии с требованиями.	34	16.11.2022	Иск. № 3337 от 29.11.2022 Иск. № 3686 от 30.12.2022 Иск. № 421 от 17.02.2023 Иск. № 554 от 02.03.2023 Иск. № 758 от 28.03.2023 Иск. № 795 от 31.03.23		АИ № 31-Н от 28.02.2023 + образец ливнея стеленгера МПС (Валков А.М.)		Устранено ААР отсутствует
542		639	мрк "Трайвопорт"	Двигатель главного генератора МПС СНД622V20 зав. №№ 540С00062...03...04...65	17.01.2021	15.01.2023 Разрушился торцевые уплотнения насоса пресной и забортной вода.		27/639/БЧ-5	27.01.2023	Иск. № 761 от 28.03.2023				Устранено ААР отсутствует
	РА № 71 от 02.02.2023	637	мрк "Орехово-Звено"	ГД Д/А СНД622V20 №№ 540С00043...00052	10.12.2022	01.02.2023 Разрушение резиновой части воздушной заслонки системы расщепления горячего воздуха блока "А"	Причина дефекта не установлена.	765/2023	01.02.2023					Устранено ААР отсутствует
	РА № 76 от 02.02.2023	637	мрк "Орехово-Звено"	ГД Д/А СНД622V20 №№ 540С00043...00052	10.12.2022	01.02.2023 Повышение температуры охлаждающей жидкости и сливочного масла	Закрытие водо-водяного клапанного теплообменника.	785/2023	01.02.2023					Устранено ААР отсутствует
542		639	мрк "Трайвопорт"	Двигатель главного генератора МПС СНД622V20 зав. № 540С00063	17.01.2021	13.03.2023 Выявлены посторонний металлосеческий стуж в рилоне шестеренчатого механизма ГД №1		27/639/БЧ-5	13.03.2023	Иск. № 761 от 28.03.2023				Устранено ААР отсутствует
589	РА № 31/639/БЧ-5 от 27.03.2023	639	мрк "Трайвопорт"	Двигатель главного генератора МПС СНД622V20 № 3, 4 зав. №№ 540С00064...65	17.01.2021	16.03.2023 Течи охлаждающей жидкости из насоса пресной воды ГД №3, 4. Разрушение уплотнений насоса пресной воды и вытекание уплотнений насоса пресной воды и вытекание оседелогола на водах насосов ГД № 3, 4.		31/639/БЧ-5	16.03.2023	Иск. № 761 от 28.03.2023				ААР № 31/639/БЧ-5 от 01.04.2023

№ п/п	История и дата составления первоначального акта. Краткое описание. Коды предприятия.	Наименование адреса, наименования объектов, дата выявления, местонахождение			Дата проверки участниками или ввода объектов в эксплуатацию	Дата обнаружения, выявления правонарушения	Причина штрафа по первоначальному акту	Дата и номер постановления о назначении штрафа	Орган по исполнению постановления (№) на выдачу постановления	Дата поступления постановления на рассмотрение	Протокол исполнения постановления на месте проведения первоначального акта	Протокол исполнения постановления на месте проведения первоначального акта	Мероприятия по устранению причин штрафа	Оценка по результатам проверки
		Исчисление	Дата выявления	Действие, процедура, адресная часть										
601		3707	БКР "Автотранс Киреев"	19920	44889	01.03.2023 Утечка воздуха в трубопроводе от баллона к двигателю.			5	01.03.2023				Вне зоны ответственности ООО "МПС"
117		201	МПС "Аннексир Родонит"	19910	26.08.2019	27.01.2023 Двигательные запорные клапаны защиты не смонтированы. Дефект БРМ1015VNC сан. № 09201954			58/201	27.01.2023			Нарушение ПУ-с монтажа ввода в строй. ТО не проводилось.	
744		636	МПС "Вымпел Воронеж"	21631	28.05.2018	23.03.2023 При работе ГД № 1 обнаружена утечка пресной воды. При работе выключено генераторное колесо двигателя.			183/63/6/БН-5	23.03.2023			ТА.6/н от 10.04.2023 ТА.6/н от 10.04.2023	УСТРАНЕНО АУР ОТСЦТБВЕТ.
171		636	МПС "Вымпел Воронеж"	21631	28.03.2018	23.01.2023 На ГД № 1 некорректная работа датчиков температуры. На ГД № 1 некорректная работа датчиков давления бортовой воды.			178/63/6/БН-5	23.01.2023				УСТРАНЕНО АУР ОТСЦТБВЕТ.
171	ОПА № 179 от 05.03.2023	636	МПС "Вымпел Воронеж"	21631	28.05.2018	23.01.2023 Неисправная работа ГД № 2, двигатель не выходит на установившиеся режимы.			179/63/6/БН-5	23.01.2023				АУР № 179/63/6/БН-5 от 02.06.2023
171	ОПА № 176 от 13.04.2023	636	МПС "Вымпел Воронеж"	21631	28.05.2018	23.01.2023 Проверка компрессора колледжа борта "А".			176/63/6/БН-5	23.01.2023				АУР № 176/63/6/БН-5 от 22.05.2023
759	ОПА № 186 от 22.05.2023	636	МПС "Вымпел Воронеж"	21631	28.05.2018	05.04.2023 При работе Д № 2 на оборотках СК (910 об/мин) неустойчивая работа двигателя, сбросила АПС ниже датчика ШЖ, перепрыгнул ГД, ниже датчика топлина.			186/63/6/БН-5	05.04.2023				АУР № 186/63/6/БН-5 от 22.05.2023
775	ОПА № 113/161/БН-5 от 10.06.2023	161	ИР "Вымпел Байон"	22160	20.11.2018	09.04.2023 При запуске двигателя температура №3 температура не поднимается.	Не установлена, причина эксплуатации оборудования.		113/161/БН-5	09.04.2023				АУР № 113/161/БН-5 от 10.06.2023
822		993	ИР "Трансэк"	21980	25.10.2022	17.04.2023 Отказ датчика давления бортовой воды ДА ТВД 620V12 сан. № 037	Характер дефекта не установлен.		17	17.04.2023			ТА № 398/80/БН-5 57/А от 23.05.2023 Выполнены работы датчика давления бортовой воды.	АУР № 11 от 23.05.2023
820		009	бс "Кампан Гурьев"	22870	05.12.2018	17.04.2023 Вышел из строя напрежательный тен подпрямителя охлаждающей жидкости.			208/ЭМС	17.04.2023				
820		009	бс "Кампан Гурьев"	22870	05.12.2018	17.04.2023 Вышел из строя подпрямитель охлаждающей жидкости двигателя. Не в строю после фидера 22.34.0.024.4320			209/ЭМС	17.04.2023				
801	ОПА № 187 от 13.04.2023	636	МПС "Вымпел Воронеж"	21631	28.05.2023	13.04.2023 При монтаже подкаченного эрбонпропрессора выявлена трещина в коллектора колледжа борта "А". Для восстановления герметичности ГД № 3, коллектор был вварен с ГД № 2.			187/63/6/БН-5	13.04.2023				АУР № 187/63/6/БН-5 от 07.05.2023
801		636	МПС "Вымпел Воронеж"	21631	28.05.2018	12.04.2023 При работе ГД № 4 сработала АПС. Для восстановления ГД № 4, датчик скорости бортового контура был демонтирован с ГД № 2			188/63/6/БН-5	12.04.2023				
801		638	ИДР "Индустриал"	21631	22.12.2019	12.04.2023 Вышел из строя регулятор надпрессия генератора №4.			74/63/8/БН-5	12.04.2023				
816		637	МПС "Орехово-Зуево"	21631	10.12.2018	12.04.2023 Облом крепления бортовой воды в районе прожектора топливной шестерни.			81/9/63/7	12.04.2023			Зим. наливается на завод.	Устранено АУР отсцтбвлет
835		640	МПС "Трант"	21631	29.12.2022	18.04.2023 Проверка выключателя газов с выключением колледжа в районе осециляции рубши в рубшином блоке "А" и "Б"			5/5/640	18.04.2023				
835		640	МПС "Трант"	21631	29.12.2022	18.04.2023 Течь масла в местах осециляции трубопровода, и навесного оборудования главного судового редуктора GVWD900-R			6/5/640	18.04.2023				

№ п/п	История даты составления рекламационного акта	Наименование исполнителя, заказчика, дата выписки, постановки			Дата подписания исполнительным лицом письма в эксплуатацию	Дата обнаружения, выявления повреждения дефекта	Причина дефекта по рекламационному акту	Дата и номер уведомления от покупателя	Ответ по уведомлению покупателя (Иск №), дата выписки претензий поставщика	Дата получения рекламационного письма с документацией на него, рекламационного акта	Результаты исследования (эксперт и причина дефекта), номер и дата акта исследования	Мероприятия по устранению причин дефекта	Отчеты по устранению причин дефекта	
		Исполнитель	Заказчик	Дата выписки, постановки										
1		3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
835		640	мрк "Град"	21631	29.12.2022	18.04.2023 Текущая неисправность в местах оседания трубопроводов, и внаследие оборудования главного двигателя GVM900-Л редуктора GVM900-Л	Не установлена.	7/5/640	18.04.2023	Иск № 1314 от 15.05.2023 Иск № 1807 от 06.07.2023				
835		640	мрк "Град"	21631	29.12.2022	18.04.2023 Неисправность системы послевоздушного турбоудара главного двигателя СНД622V20 зав. № МПСР.468364.129-30	Не установлена.	8/5/640	18.04.2023	Иск № 1314 от 15.05.2023 Иск № 1807 от 06.07.2023				
832		640	мрк "Град"	21631	29.12.2022	19.04.2023 Текущая неисправность в контрольном отсекании, насоса охлаждения внутреннего контура.	Не установлена.	10/5/640	19.04.2023	Иск № 1314 от 15.05.2023 Иск № 1807 от 06.07.2023				
878		3706	блк "Александр Магара"	19920	19.11.2020	24.04.2023 Не пропускать запуск пневмо-стартера блк А17Р ВРМ1015МКС зав. №№ 9206641, 9206642	Полов осевого воздуха без искровой подготовки.	317/306/2023	24.04.2023	Иск № 1146 от 26.04.2023 Иск № 1505 от 15.05.2023		ТА № 2/2706/19920/23 от 21.04.2023		
874	ОРА № 189 от 18.04.2023	636	мрк "Вышний Волочек"	21631	28.05.2018	18.04.2023 Неисправность газотурбинной части блока "А". Выявлена протечка масла из осевых частей коллектора "А" наддувочного воздуха. При оседре коллектора "А" обнаружено скопление масла.	Не установлена.	189/636/54-5	18.04.2023	Иск № 1162 от 28.04.2023 Иск № 1379 от 16.05.2023			АВР № 8/164/54-5 ОТ 22.05.2023	
951 1123 1320 1344		02470	деловое "Янка Маркет"	21180	15.09.2017	04.05.2023 ВРК: обрыв супрала скорости судна, обрыв связи с датчиком ВРК Л.Б., ВРК П.Б. неисправность системы управления.	Не установлена.	343	12.09.2022	Иск № 1280 от 11.05.2023 Иск № 1701 от 23.06.2023 Иск № 1716 от 27.06.2023 Иск № 1748 от 30.06.2023		ТА № 1 от 22.07.2022 ТА № 6/6 от 18.11.2022	на 18.07.2023 присла специалист в г.Мурманск ДементьевСамюнович И	
1112		115	РБ-284	70564	07.10.2019	25.05.2023 При запуске ДГ выдает высокое напряжение запяжки биурет (32v и более) пишет постоянно сигнализация.	Не установлена.	30	25.05.2023					
1114		162	мк "Дальпри Ромбик"	22160	26.09.2019	24.05.2023 Трешина в корпусе насоса забортной воды	Не установлена.	147/162/54-5	24.05.2023	Иск № 1493 от 31.05.2023				Устранение запланировано на ТО-6000
		009	сбс "Кангала Грыса"	22870	05.12.2018	02.06.2023 При работе двигателя без нагрузки высокая температура ОЖ и масла. При остановке двигателя, в режиме расхолаживания, двигатель не охлаждается.	Не установлена.	221/ЭМС	02.06.2023					
		3706	блк "Александр Магара"	19920	19.11.2020	08.02.2023 Неисправность лопатки двигателя ГД (9999)	Не установлена.	39/3607-2023	22.05.2023	Иск № 1585 от 14.06.2023				
		164	мрк "Септел Копей"	22160	30.07.2022	30.05.2023 Текущая неисправность жидкостной системы.	Не установлена.	201/64/54-5	30.05.2023					
1254		640	мрк "Град"	21631	29.12.2022	13.06.2023 Обрыв промежуточного вала шестерни топливотолкающего насоса главного двигателя СНД622V20 зав. № 5А0С00082, судовой ЛА, разрушение зубчатой передачи промежуточной шестерни блока АИВ, повреждение зубья промежуточной шестерни насоса пресной воды.	Не установлена.	175/640	13.06.2023	Иск № 1807 от 06.07.2023				



№ п/п	Номер и дата составления рекламационного акта, Кем составлен, кому предъявлен.	Наименование, модель, заводской номер, дата выпуска, поставщик			Дата подписи покупателя или лица, находящегося в эксплуатации	Дата обнаружения, описание проявления дефекта	Причина дефекта по рекламационному акту	Дата и номер заключения от покупателя	Ответ по заключению покупателя (№, дата, место, наименование)	Дата подписания рекламационного акта	Результаты исследования (запрос и прилагаемые документы)	Мероприятия по устранению причин дефекта	Отчет по результатам приписки дефекта
		Имя	Фамилия	Детали, прибор, агрегат, узел									
1457		162	мк "Двигатель Роторе"	22160	26.09.2019	13.06.2023 Самопроизвольное снижение оборотов коленчатого вала двигателя (до 1200 об/в), вследствие чего срабатывает защита двигателя.	150/162БЧ-5	13.06.2023					
1457		009	сбс "Кампан Гурьев"	22870	05.12.2018	04.07.2023 Прогресса моторного масла в районе маховика двигателя.	230/ЭМС	04.07.2023					
1457		009	сбс "Кампан Гурьев"	22870	05.12.2018	04.07.2023 Не работает система гидравлической смазки двигателя (ЗШ) для регулировки стрел якоря.	232/ЭМС	04.07.2023					
1451		638	царь "Нидусиат"	21631	22.12.2019	30.06.2023 Вышли из строя датчики давления охлаждающего масла ДМ, ДРМ и вышли из строя датчик температуры охлаждающего масла ДТ.	75/638БЧ-5	30.06.2023	Иск. № 1989 от 25.07.2023				
1451		638	царь "Нидусиат"	21631	22.12.2019	30.06.2023 Разница температур включенных трев между коллекторами "А" и "В" более 50С.	76/638БЧ-5	30.06.2023	Иск. № 1989 от 25.07.2023 (ТО)				
1480	ОРА № 62-Т от 25.07.2023	641	мк "Нор-Масовск"	21631		12.07.2023 В ходе ШИ выявлена негерметичность шланга, обнаружена трещина.	253-Т	12.07.2023					