


Т. Евсеев А.Г.

 150323

ПАО СЗ "Светлана-Сервис"
 (А.Фасат)

УВЕДОМЛЕНИЕ № 921/2/64/УВПП

о вызове представителя поставщика

от « 24 » февраля 20 23 г.

1. Наименование и индекс изделия Изделие ММФУ ВНЦУ «Сандал – В» УВ-450.
Визир наведения и целеуказания.

заводской № 0202. Получено Приказ ГК ВМФ от 27.07.2018 года № 692дсп

дата, номер транспортного или иного документа, по которому изделие получено

27.07.2018г.

дата поступления получателю

3. Гарантийный срок 5 лет

вид, продолжительность

с 27.07.2018г., 4 года 6 месяцев

указывают начальный момент начисления и неиспользованную часть гарантийного срока

Гарантийная наработка

указывают количество часов, километров, циклов и т.п.

3940 часов

и использованную часть

4. Не корректная работа двигателя горизонтального наведения при управлении задатчиком команд (джойстиком). Периодический отказ работы двигателя и периодические произвольные многократные перебрасывания по горизонтальному наведению на углы от 10 до 50 градусов в правую и левую стороны, как в рабочем так и в дежурном режиме.

основные дефекты, обнаруженные в изделии, наименование вышедшей из строя детали, узла,

УВ-450

заводской №

020-01

прибор, агрегат

5. Способ устранения дефектов силами и средствами поставщика устранить

силами поставщика, потребителя.

вышеуказанную неисправность у потребителя.

необходимые средства (предположительно)

Вх. № 543/384

15.03.2023

ПРИЛОЖ. №

6. Прочие сведения ВРИО командира ЗРАБ л-т Алексеев А. А. тел. 8 (916) 719-13-90Старшина ЗАК м-н Песков Д. Л. тел. 8 (996) 934-10-05УВ-450, СДМК.450.000.000-22350РЭ, 020-01, 21.10.2010г., ЗАО «НПК ПУСК» г. Санкт-Петербург

наименование, индекс, заводской номер, дата изготовления, предприятие-изготовитель.

гарантийные обязательства, адрес транспортировки груза

Прошу командировать представителей предприятия

ЗАО «НПК ПУСК»

в

наименование поставщика

порт Тартус, САР, в/ч 54761

к « 15 » 04 20 23г.

пункт прибытия (адрес получателя)

для участия в проверке технического состояния изделия (КИ) по обнаруженному дефекту, анализе, исследовании и определении причин возникновения дефекта, составлении и подписании рекламационного акта, акта исследования о причинах дефекта, организации проведения работ по устранению дефекта, восстановлению изделия/ замене изделия на новое изделие (КИ) или повторном выполнении работ (оказании услуг) (не нужное зачеркнуть).

Оставлено в _____ 5 _____ экземплярах.

количество

Экз. № 1	г. Санкт-Петербург, ПАО «СЗ «Северная верфь», генеральному директору
Экз. № 2	г. Санкт-Петербург, 179 ВП МО РФ, начальнику
Экз. № 3	г. Санкт-Петербург, ЗАО «НПК ПУСК», генеральному директору
Экз. № 4	г. Санкт-Петербург, 243 ВП МО РФ, начальнику
Экз. № 5	г. Мурманск, войсковая часть 62720-Е, начальнику службы РАВ СФ
Экз. № 6	г. Североморск, войсковая часть 20475, Ф-РО
Экз. № 7	г. Североморск, войсковая часть 54761, командиру

ВРИО КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 54761
капитан 2 ранга



П. Конов

22350 зав. 921

ГОСТ РВ 0015-703-2019
Форма Б.7

УТВЕРЖДАЮ

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 54761

капитан 2 ранга

не секретно
гриф (при необходимости)

Экз. № 3

П.А. Конов

ЗАО «НПК «Пуск»
адресат



2023 г.

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ № 54761/РАВ/2/2023/64

от « 01 » июня 20 23 г.

1. Войсковая часть 54761, зав. №921, проект 22350, Мурманская обл., г. Североморск, 184606
условное наименование потребителя и его почтовый, телеграфный, железнодорожный адрес

2. Изделие УВ-450 ММФУ ВНЦУ «Сандал-В» зав.№ 020, ЗАО «НПК «Пуск» г. Санкт-Петербург, принята 27.07.2018г. приказ ГК ВМФ № 692дсп
наименование, обозначение (индекс), заводской номер, дата выпуска изделия, наименование поставщика (исполнителя работ), дата поступления (дата подписания приемного акта)

Гарантийный срок 5 лет
вид, продолжительность

с 27.07.2018 г., 04 года 10 месяцев
указывают начальный момент исчисления и использованную часть гарантийного срока

Гарантийная наработка 10 000 часов
указывают количество часов, километров, циклов и т.п. и использованную часть
5540 часов

3. 1). Выход из строя элементов на плате управления двигателем привода горизонтального наведения (ПГН); 2). Неисправность датчика ПГН-БДУА; 3). Выработка ресурса лазерного дальномера зав.№1152 ЗАО «НПК «Пуск»

Гарантийный срок 5 лет
вид, продолжительность

с 27.07.2018 г., 04 года 10 месяцев
указывают начальный момент исчисления и использованную часть гарантийного срока

Гарантийная наработка 5540 часов
указывают количество часов, километров, циклов и т.п. и использованную часть

4. Дата обнаружения дефекта 02.04.2023 г.

5. Уведомление о вызове представителя поставщика выслано « 02 » апреля 20 23 г. за № 54761/РАВ/1/2023/64

6. Описание обнаруженного дефекта 1). Выход из строя элементов на плате управления двигателем привода горизонтального наведения (ПГН); 2). Неисправность датчика ПГН-БДУА; 3). Выработка ресурса лазерного дальномера зав.№1152

7. Причины возникновения дефекта, обстоятельства, при которых он возник, соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортирования Для анализа причин дефекта необходим демонтаж технических средств с последующей отправкой на предприятие представителей.

8. Изделие подлежит восстановлению силами поставщика, у получателя.
восстановлению силами потребителя, поставщика, у потребителя, у поставщика

9. Заменить (отремонтировать) Лазерный дальномер зав.№1152, датчик привода горизонтального наведения-БДУА
детали, узлы, приборы, агрегаты

10. Сведение об устранении обнаруженного дефекта (если изделие восстановлено до окончания составления акта) Дефект не устранен. Изделие не восстановлено.
изделие восстановлено и испытано потребителем или поставщиком, соответствует

ЗИП не расходовался. ГОСТ РВ 0015-703-2019.
требованиям эксплуатационной и ремонтной документации, чьи средства и ЗИП использованы для восстановления, доукомплектования изделия, наименование и номер документа, по которому проводились работы, дата

11. Причины, вызвавшие составление одностороннего рекламационного акта

12. Дополнительные данные 04 года 10 месяцев/ 5540 часов

приводятся сведения о продлении гарантийного срока

(указывают оставшуюся часть гарантийного срока или оставшееся количество часов, километров, циклов и т.п.)

13. Заключение Дефект ПКИ. Дефект не устранен. Изделие не

характер дефекта, дефект первичный (повторный) решение о восстановлении или замене изделия,

восстановлено. Требуется составление АУР. ЗИП не расходовался.

место восстановления, силы и средства, необходимость дополнительных исследований

(номер и дата совместного решения – при наличии), сведения об устранении дефекта

Приложение: Акт исследования № 64 от 01.06.2023 года.

номер и дата акта исследования о причинах дефекта, эскизы, материалы

результатов исследований, фотоснимки, акты отбора проб, результаты анализов и др.

Составлен в 8 экземплярах.

Экз. № 1 г. Санкт-Петербург, ПАО «СЗ «Северная верфь», генеральному директору

Экз. № 2 г. Санкт-Петербург, 179 ВП МО РФ, начальнику

Экз. № 3 г. Санкт-Петербург, ЗАО «НПК ПУСК», генеральному директору

Экз. № 4 г. Санкт-Петербург, 243 ВП МО РФ, начальнику

Экз. № 5 г. Мурманск, войсковая часть 62720-Е, начальнику службы РАВ СФ

Экз. № 6 г. Североморск, войсковая часть 20475, Ф-РО

Экз. № 7 г. Североморск, войсковая часть 54761, командиру

Экз. № 8 г. Санкт-Петербург, служба развития и эксплуатации РАВ ВМФ, начальнику

(адресат)

Составлен комиссией в составе:

Председатель: ВРИД старшего помощника
командира войсковой части 54761

должность




подпись

А.М. Дымерец
инициалы, фамилия

Члены комиссии
от потребителя
(получателя): Командир ракетно-артиллерийской
боевой части войсковой части 54761

должность




подпись

Г.Г. Росляков
инициалы, фамилия

ВРИО Командира зенитной ракетно-
артиллерийской батареи

должность




подпись

А.А. Алексеев
инициалы, фамилия

Старшина зенитной артиллерийской
команды

должность




подпись

Д.Л. Песков
инициалы, фамилия

от поставщика: Начальник ООС ЗАО «НПК Пуск»

должность



подпись

К.С. Гулыда
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ
КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 54761
капитан 2 ранга

Не секретно
гриф при необходимости
Экз. № 3



П.А. Конов

« 28 » 05 20 23 г.

АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 54761/РАВ/3/2023/64

от « 28 » мая 20 23 г.

о причинах дефекта изделия Изделие УВ-450 ММФУ ВНЦУ «Сандал-В» зав. № 020

наименование и индекс

Основание

приказ, дата, номер

Комиссия в составе:

председателя

ВРИД старшего помощника командира А.М. Дымерец

должность, инициалы, фамилия

членов комиссии:

Командир ракетно-артиллерийской боевой части Г.Г. Росляков

должность, инициалы, фамилия

ВРИО Командир зенитной ракетно-артиллерийской батареи А.А. Алексеев

должность, инициалы, фамилия

Старшина зенитной артиллерийской команды Д.Л. Песков

должность, инициалы, фамилия

Начальник ООС ЗАО «НПК «Пуск» К.С. Гулыда

должность, инициалы, фамилия

В период с 26.05.2023г. по 01.06.2023г. комиссия провела исследование

Изделие УВ-450 ММФУ ВНЦУ «Сандал-В»

наименование и индекс изделия

по программе, утвержденной командиром войсковой части 54761

кем утверждена, дата

и УСТАНОВИЛА:

1. Основные данные по изделию (детали, узлу, прибору, агрегату)

Поставлено ЗАО «НПК «Пуск» г. Санкт-Петербург, принята 27.07.2018г. приказ

наименование поставщика, дата поступления

ГК ВМФ № 692дсп

Гарантийный срок

5 лет

вид, продолжительность

с 27.07.2018 г., 04 года 10 месяцев

начальный момент исчисления и использованную часть гарантийного срока

Гарантийная наработка

количество часов, километров, циклов и т.п.

5540 часов

в пределах гарантийного срока.

и использованную часть

Рекламацию предъявил

войсковая часть 54761

наименование потребителя

Дата поступления на исследование

26.05.2023 года

дата

2. Описание дефекта изделия по рекламационному акту 1). Выход из строя элементов на
плате управления двигателем привода горизонтального наведения (ПГН);

2). Неисправность датчика ПГН-БДУА; 3). Выработка ресурса лазерного дальномера зав.№1152.

3. Состояние тары (упаковки) без повреждений

обеспечение сохранности изделия

4. Техническое состояние поступившего на исследование изделия При внешнем
осмотре видимых дефектов не обнаружено. Комплектность соответствует паспортным данным.
результаты внешнего осмотра, комплектность

5. Фактически установленный дефект изделия 1). Выход из строя элементов на
плате управления двигателем привода горизонтального наведения (ПГН); 2). Неисправность
датчика ПГН-БДУА; 3). Выработка ресурса лазерного дальномера зав.№1152

6. Установленный характер дефекта Дефект ПКИ.

производственный, конструктивный, эксплуатационный, дефект комплектующего изделия

7. Установленная причина дефекта Для анализа причин дефекта необходим демонтаж
датчик ПГН-БДУА с последующей отправкой на предприятие представителей.

8. Перечень вышедших из строя Датчик привода горизонтального наведения-БДУА;
наименование деталей (узлов, приборов, агрегатов)
плата управления двигателем привода горизонтального наведения; выработка ресурса лазерного
шифр, номер чертежа (схемы), номер позиции на схеме, какому параметру и пункту ТУ,
дальномера зав.№1152

инструкции по эксплуатации не соответствует

9. Заключение комиссии Необходима замена датчика ПГН, лазерного дальномера и
причина появления дефекта,
последующие настройки УВ-450 зав.№ 020/1 (левый борт). Плата управления двигателем
предложения по: восстановлению изделия и устранению (предупреждению) причин появления дефекта
привода горизонтального наведения заменена.

в изделии, находящемся в производстве (эксплуатации); изменению чертежей (схем, технологии изготовления),
эксплуатационной документации; выпуску бюллетеня по доработке и другая необходимость проведения

дополнительных исследований (номер и дата совместного решения – при наличии)

Приложение: нет.

номера и даты актов предыдущих исследований (при наличии),

программа исследования, методики, эскизы, фотоснимки, акты отбора проб, результаты анализов и др.

Председатель
комиссии:

ВРИД старшего помощника
командира войсковой части 54761

должность



подпись

А.М. Дымерец
инициалы, фамилия

Члены комиссии
от потребителя
(получателя):

Командир ракетно-артиллерийской
боевой части войсковой части 54761

должность


подпись

Г.Г. Росляков
инициалы, фамилия

ВРИО Командира зенитной ракетно-
артиллерийской батареи

должность


подпись

А.А. Алексеев
инициалы, фамилия

Старшина зенитной артиллерийской
команды

должность


подпись

Д.Л. Песков
инициалы, фамилия

от поставщика:

Начальник ООС ЗАО «НПК Пуск»

должность


подпись

К.С. Гулыда
инициалы, фамилия