

**КОНЦЕРН МОРИНФОРМСИСТЕМА-АГАТ**КОРПОРАЦИЯ
МОРСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ**А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О**
«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «АМЕТИСТ»Улица Южнопортовая, д. 3а, Москва, РОССИЯ, 115280
Тел.: +7 (495) 670-3401 Факс: +7 (495) 958-9031ИНН 7723691017
КПП 772301001ОКПО 07610454
ОГРН 5087749806712Электронная почта: info@kb-ametist.ru
Интернет-сайт: www.kb-ametist.ruЭкз. № 3**УВЕДОМЛЕНИЕ №07/2023**
О ВЫЗОВЕ ПОСТАВЩИКА
от 09.03.2023 г.

1. Наименование и индекс изделия: УВ-450 СДМК.450.000.000-22460 зав. №155.

2. Гарантийный срок: 5 лет с момента сдачи корабля в эксплуатацию. Корабль пскр «Расул Гамзатов» проекта 22460 зав. №511 введен в эксплуатацию 18.11.2021.

Использованная часть гарантийного срока эксплуатации 1 год 3 месяца.

Гарантийная наработка - сведения отсутствуют.

3. Отсутствует стабилизация по углу места ОЭБ из состава изделия УВ-450 зав. №155, приводящая к раскачиванию ОЭБ и биению об стопора блока камер, расположенных в его внутреннем пространстве.

4. Способ устранения дефектов силами и средствами поставщика ЗАО «НПК «Пуск».

5. Прошу командировать специалистов ЗАО «НПК «Пуск» на пскр «Расул Гамзатов» проекта 22460 зав. №511 к 14.03.2023 г. по адресу Республика Крым, г. Севастополь, ул. Гавена, д. 26-Б, в/ч 9930-с для участия в проверке технического состояния изделия по обнаруженным дефектам, анализе, исследовании и определении причин возникновения дефектов, организации проведения работ по устранению дефектов, восстановлению изделий/замене на новое изделие (КИ) или повторном выполнении работ (оказании услуг), составления и подписания рекламационного акта.

Составлен в 4 экз.:

Экз. №1 – АО «КБ «Аметист»;


экз. №2 – 1 отдел 261 ВП МО РФ;

экз. №3 – ЗАО «НПК «Пуск»;

экз. №4 – 243 ВП МО РФ.

Заместитель генерального директора –
исполнительный директор

Начальник 1 отдела 261 ВП МО РФ



А.Н. Доронин



Д.А. Богатырев

УТВЕРЖДАЮ
Командир войсковой части 2454-Г

капитан Гранга

М.Ю. Шолохов

14 марта 2023 г.

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ № 4/23/1
14 марта 2023 года

1. Войсковая часть 2454-Г, 368300 Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1а

наименование получателя и его почтовый, телеграфный, железнодорожный адрес

2. Изделие СП-520М-2 № 31 ПАО «Судостроительная фирма» Алмаз»

наименование и индекс изделия, заводской номер, наименование поставщика

17.11.2021 года

(исполнителя работ) дата поступления (дата подписания приёмного акта)

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня подписания приёмного акта о сдаче заказа

вид, продолжительность

с 17.11.2021 года, в эксплуатации 1 год 4 месяца

указывают начальный момент исчисления и использованную часть гарантийного срока

Гарантийная наработка – использованная наработка 4905 часов

указывают количество часов, километров, циклов и т.п. и использованную часть

3. Не установлено

наименование вышедшей из строя детали, узла, прибора, агрегата, заводской номер, поставщик

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня подписания приёмного акта о сдаче заказа

вид, продолжительность

с 17.11.2021 года, в эксплуатации 1 год 4 месяца

указывают начальный момент исчисления и использованную часть гарантийного срока

Гарантийная наработка – использованная наработка 4905 часов

указывают количество часов, километров, циклов и т.п. и использованную часть

4. Дата обнаружения дефекта 06.03.2023 года

5. Уведомление о вызове представителя поставщика выслано

06.03.2023 № 4/23

6. Описание обнаруженного дефекта: При выключении изделия СП-520М-2, блок телекамер в оптико-электронном блоке изделия УВ-450 раскачивает по углу места и бьет о механические стопора, ограничивающие вертикальное наведение.

7. Причина возникновения дефекта, обстоятельства, при которых он возник, соблюдение правил эксплуатации:

Не установлено. Дефект возник в период эксплуатации, правила эксплуатации соблюдаются.

8. Изделие подлежит восстановлению совместными силами поставщика

АО НПП «Салют» и ЗАО «НПК «Пуск»

восстановлению силами получателя, поставщика

у потребителя

у получателя, у поставщика

9. Заменить (отремонтировать) не установлено

детали, узлы, приборы, агрегаты

10. Сведения об устранении обнаруженного дефекта (заполняют, если изделие восстановлено до окончания составления акта): на момент составления акта изделие не восстановлено.

ремонтной документации, чьи использованы средства и ЗИП для восстановления, доукомплектования, наименование и номер документа, по которому проводились работы, дата

11. Причины составления одностороннего рекламационного акта:

односторонний рекламационный акт не составлялся.

12. Дополнительные данные: нет.

13. Заключение: совместными силами поставщика АО НПП «Салют» и ЗАО «НПК «Пуск» восстановить изделие.

14. Приложение:

эскизы, материалы исследования, фотоснимки и др.

Составлен в 5 экземплярах

количество

Экз. № 1

ПАО «Судостроительная фирма» Алмаз»

адресат

Экз. № 2

начальник 5041 ВП

адресат

Экз. № 3

в/ч 2454-Г

адресат

Экз. № 4

АО НПП «Салют»

адресат

Экз. № 5

ЗАО «НПК «Пуск»

адресат

Председатель:

Командир корабля

должность


подпись

Д.В. Князев

инициалы, фамилия

Члены комиссии:

от потребителя (получателя):

Командир артиллерийской боевой части

должность


подпись

Н.Б. Демин

инициалы, фамилия

Командир штурманской боевой части

должность


подпись

Д.Ю. Козлов

инициалы, фамилия

от поставщика (отправителя):

Представитель АО НПП «Салют»


подпись

К.Н. Кубышкин

инициалы, фамилия

Представитель ЗАО «НПК «Пуск»


подпись

А.М. Банатовский

инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 2454-Г

капитан Гранга

М.Ю. Шолохов

марта 2023 г.

АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 4/23/1/4
от «14» марта 2023 года

Изделие СП-520М-2 № 31

наименование и индекс

Основание Уведомление о вызове представителя поставщика от 06.03.2023 № 4/23

приказ, дата, номер

Комиссия в составе:**председателя:** Командир корабля Князев Д.В.

должность, инициалы, фамилия

членов комиссии: Командир артиллерийской боевой части Демин Н.Б.

должность, инициалы, фамилия

Командир штурманской боевой части Козлов Д.Ю.

Представитель АО НПП «Салют» Кубышкин К.Н.

должность, инициалы, фамилия

Представитель ЗАО «НПК «Пуск» Банатовский А.М.

должность, инициалы, фамилия

в период с 14.03.2023 года по 14.03.2023 года

провела исследование причин дефекта изделия СП-520М-2, заводской № 31

наименование и индекс изделия

и УСТАНОВИЛА:**1. Основные данные по изделию (детали, узлу, прибору, агрегату)**

Поставлено АО «Судостроительная фирма АЛМАЗ», 17.11.2021 года

наименование поставщика, дата поступления

Гарантийный срок 5 лет со дня подписания приёмного акта о сдаче заказа

вид, продолжительность

с 17.11.2021 года

указывают начальный момент исчисления, использованную часть

Гарантийная наработка не установлена, использованная наработка 4905 часов

указывают количество часов, километров, циклов и т.п.

в пределах гарантийного срока

и использованную часть

Рекламацию предъявил

в/ч 2454-Г

наименование потребителя

Дата поступления на исследование 14.03.2023 года

дата

2. Описание дефекта изделия

При выключении изделия СП-520М-2, блок телекамер в оптико-электронном блоке изделия УВ-450 раскачивает по углу места и бьет о механические стопора, ограничивающие вертикальное наведение.

3. Состояние тары (упаковки)

транспортировка не производилась

обеспечение сохранности изделия

4. Техническое состояние поступившего на исследование изделия

удовлетворительное

результаты внешнего осмотра, комплектность

5. Фактически установленный дефект изделия не установлено. Необходимо проведение дополнительного исследования программистами поставщика АО НПП «Салют» и ЗАО «НПК «Пуск»

описание дефекта

6. Установленный характер дефекта не установлено.

производственный, конструктивный, эксплуатационный, дефект комплектующего изделия

7. Установленная причина дефекта не установлено.

8. Перечень вышедших из строя не установлено.

наименование деталей(узлов, приборов, агрегатов),

шифр, номер чертежа(схемы), номер позиции на схеме, какому параметру и пункту ТУ,

инструкции по эксплуатации не соответствует

Заключение комиссии

Необходимо проведение дополнительного исследования программистами поставщика

причина появления дефекта, предложения: по восстановлению изделия и

АО НПП «Салют» и ЗАО «НПК «Пуск»

устранению (предупреждению) причин появления дефекта в изделии, находящемся в производстве

(эксплуатации); изменению чертежей (схем, технологии изготовления), эксплуатационной документации;

выпуску бюллетеня по доработкам и другая необходимость проведения

дополнительных исследований (номер и дата совместного решения – при наличии)

Приложение:

номера и даты актов предыдущих исследований (при наличии),

программа исследования, методики, эскизы, фотоснимки, акты отбора проб, результаты анализов и д.р.

Составлен в

5

экземплярах

количество

Экз. № 1

ПАО «Судостроительная фирма» Алмаз».

адресат

Экз. № 2

начальник 5041 ВП

адресат

Экз. № 3

в/ч 2454-Г

Экз. № 4

адресат
АО НПП «Салют»

Экз. № 5

адресат
ЗАО НПК «Пуск»
адресат

Комиссия в составе:

Председатель:

Командир корабля
должность



подпись

Д.В. Князев
инициалы, фамилия

Члены комиссии:

от потребителя (получателя):


Командир артиллерийской боевой части
должность



подпись

Н.Б. Демин
инициалы, фамилия

Командир штурманской боевой части
должность



подпись

Д.Ю. Козлов
инициалы, фамилия

от поставщика (отправителя):

Представитель АО НПП «Салют»



подпись

К.Н. Кубышкин
инициалы, фамилия

Представитель ЗАО «НПК «Пуск»



подпись

А.М. Банатовский
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ
Командир войсковой части 2454-Г
капитан 1 ранга

М.Ю. Шолохов

___ мая 2023 г.

Генеральному директору
ПАО «СФ»АЛМАЗ»
Мухутдинову И.М.
г. Санкт-Петербург, 197198,
Петровский проспект, д.26
Факс: 8 (812) 235-7069
e-mail: market@almaz.spb.ru

Начальнику 5041 ВП
Фомину В.А.
г. Санкт-Петербург, 197198,
Петровский проспект, д.26
Факс: 8 (812) 235-7069
e-mail: market@almaz.spb.ru

АКТ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ _____

от 14 марта 2023 года

Об удовлетворении рекламации на изделие: СП-520М-2, заводской № 31, корабля проекта 22460 «Расул Гамзатов» заводской № 511, предприятие поставщик АО НПП «Салют».

В соответствии с рекламационным актом № 4/23/1 от 14 марта 2023 года, предъявленному предприятию - АО НПП «Салют»: произведена диагностика кабельных трасс сопряжения СП-520М-2 и УВ-450, чистка контактов, подтяжка разъемов, проверка технических параметров изделия СП-520М-2 зав. № 31. Дефект, изложенный в данном акте, вероятно, был обусловлен плохим контактом разъёма кабеля обмена информации.

Изделие СП-520М-2 зав. № 31 соответствует требованиям «Руководства по эксплуатации ЮАИК.461122.015-15 РЭ», исправно и готово к дальнейшей эксплуатации. Замечаний нет.

Составлен в

4 экземплярах

Количество

Экз. № 1

ПАО «Судостроительная фирма» Алмаз»

адресат

Экз. № 2

начальник 5041 ВП

адресат

Экз. № 3

в дело

адресат

Экз. № 4

ДБО ФСБ России

адресат

Комиссия в составе:

Председатель:

Командир корабля
должность

подпись

А.О. Шипицин
инициалы, фамилия

Члены комиссии:

от потребителя (получателя):

Командир артиллерийской боевой части
должность

подпись

Е.С. Гуторов
инициалы, фамилия

Командир штурманской боевой части
должность

подпись

М.А. Бабенко
инициалы, фамилия

от поставщика (отправителя):

Представитель АО НПП «Салют»

подпись

К.Н. Кубышкин
инициалы, фамилия

Представитель ЗАО «НПК «Пуск»

подпись

И.С. Глебус
инициалы, фамилия